



ریاست جمهوری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

# آرامگاه جابر انصاری

تایپ کنندۀ: سیروس بوفی

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

تاریخ تهیه پایه: ۱۴۰۶

۱۴۷۷۹



وزارت جهودی

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

## سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس گزارش ثبتی: آرامگاه جابر انصاری

تاریخ ثبت: پاپیز ۸۴

نامه کنندۀ: سپرسوس برفی

نشهپردار: سپرسوس برفی

هکام: سپرسوس برفی

خدمات رایانه: محمد حسن پاک غزاد

شعاره ثبت:

تاریخ ثبت:

(استفاده از اطلاعات مندرج در این گزارش با ذکر مأخذ مجاز می‌باشد)

۱- موقعیت طبیعی آثر:

کازرون در غرب شهرز و در جنگله‌ای به طول ۸۶ و عرض ۹۰ کیلومتر قرار گرفته و با این تراشیر ۱۵۴، تا بوشهر ۱۷۰، تا بهبهان از راه چل فهلیان ۵۲۲۴، تا اهواز ۵۹۲ و نیز تا پایتخت ۱۰۶۰ کیلومتر است. این شهرستان از طرف شمال و شمال شرقی به شهرستان ممسنی و بهبهان، از شمال شرقی و شرق به شهرستان شهرز، از جنوب و جنوب غربی به شهرستان برازجان و از جنوب شرقی به شهرستان فیروزآباد محدود است. در امتداد ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه از نصف النهار شرقی نسبت به رصدخانه «گربه‌نویج» و ۲۹ درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی نسبت به خط استوا قرار گرفته و از سطح دریا ۷۲۲ متر ارتفاع دارد. دمای این شهر حداقل به ۴۹ درجه بالای صفر و حداکثر به ۶ درجه زیر صفر می‌رسد و میانگین باران در سالهای کمتر از ۵۰۰ و سالهای بیش از ۷۰۰ میلی‌متر است. ارتفاعات جنوبی از حاشیه خوبی دشت ارزن می‌گذرد و ارتفاعات شمالی از کتلرهای رودخانه فهلیان و دامنه‌های جنوبی در ناحیه ساقور می‌لاتسی گستردگی داشته است. قلعه دختر در طول  $0^{\circ}02/0$  و عرض  $36^{\circ}01/9$  و  $51^{\circ}43/0$  جغرافیایی و ارتفاع از دریا ۱۰۲۰ متر می‌باشد.

۲- موقعیت فعلی آثر:

استان فارس، شهرستان کازرون، بخش مرکزی، دهستان دریس، روستای دریس، شمال روستا، امامزاده جابر انصاری

۳- مشخصات بلاک ثبتی آثر:۴- تاریخچه و وجه تسخیب آثر:

بنای مربوط به دوران هشتم (پیش از) می‌باشد

۵- سوابق پژوهشی آثر، شناسایی، بررسی، گمانهزنی، حفاری:

این آثر در سالهای گذشته توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کارشناسی شناسایی و در سال ۱۳۸۴ کلیه اندامات ثبتی آن مهبا تا پس از مطرح شدن در جلسه شورای ثبت در فهرست آثار ملی قرار گردید.

۶- نوع و توضیحات عالکیت انو:

عالکیت این انو دولتی بوده و در اختیار اداره اوقاف می‌باشد.

۷- مشخصات انو - تپه:

امامزاده چابر انصاری در شمال روستای دریس در طول جغرافیایی  $۵۱^{\circ}۲۲'۴۸''$  و عرض جغرافیایی  $۳۹^{\circ}۴۱'۴۸''$  واقع شده استه ورودی بنا در ضلع شمالی قرار دارد. پس از ورودی وارد فضای گنبد خانه امامزاده می‌شویم که به صورت گردید بخ می‌باشد. عرض دهنه ورودی یک متر می‌باشد. پلان گنبد بصورت چلپایی با چهار درگاه در طرفین و در هر طرف درگاه چهار ضلع غربی دو ملاججه قرار دارد. طول و عرض گنبد خانه  $۷۴۰ \times ۳۴۰$  متر می‌باشد. سنگ قبر از جنس گندمک و از نوع قبور صندوقی به طول ۱۱۵ متر و عرض ۵۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر می‌باشد. قسمت جلوی سنگ قبر که تاریخ وفات می‌باشد از بین رفته است. در طرفین سنگ قبر به خط نلت آیات فرقی و در قسمت پایین یک بیت شعر حجاری شده است. در قسمت عقب سنگ قبر تمام علی به خط کوفی بنایی حجاری شده است. بعد از گنبد خانه به وسیله ورودی به اتاق دیگری در ضلع جنوبی می‌رسیم. این اتاق بصورت ناق و توبزه به طول ۲۱۵ متر که در قسمت پایین تاقجه‌هایی با مطلق ضرسی قرار دارد. اتاق به ابعاد  $۸ \times ۲/۳۰$  متر می‌باشد در پشت اتاق نیز از طریق ورودی اتاق کوچکی به ابعاد  $۲ \times ۵$  متر قرار دارد. مصالح بکار رفته در بنا سنگ لاشه و ملات گچ و خاک می‌باشد. در اطراف امامزاده نیز قبرستان قدیمی است با سنگ قبرهایی که اغلب مربوط به دوره قاجاریه می‌باشد.

۸- مشخصات انو بنا:۹- ویژگی انو:

استفاده از سنگ و ملات گچ و ملات و توبزه در گذشته رایج ترین مصالح ساخت بنا در این منطقه و شهر کلارون بوده است. این بنا نیز از این ویژگی مستثنی نبوده.

۱۰- نوع بجهه برداری انو:

بنا دارای کاربری مذهبی می باشد.

۱۱- اقدامات انجام شده در عورت خربم انو (خربم پیشنهادی):

ناکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

۱۲- توضیح دخل و تصرفات انجام شده و مشهود انو:

القلب سنگانهای قدیمی از محل خود جایجا شده در اطراف پراکنده و یا مفقود شده است.

۱۳- توضیح تعمیرات گذشته در انو:۱۴- توضیحات ضروری و اختصاصی انو:


متاسفانه این بنا در شمال روسنای دریس به صورت بنایی متوجه درآمده است. و جنایجه اقدامی در خصوص تعمیر، حفظ و نگهداری انو صورت نگیرد این بنا کاملاً تخریب خواهد شد.

۱۵- شرح وضعیت موجود خطريزیری و دلایل آسیب‌های واردہ:

به دلیل عدم متولی و رسیدگی به بنا بخش هایی از اثاق ضلع جنوبی انو کاملاً تخریب شده است و به طور کلی بنا به لحاظ سازه ای فاقد استحکام لازم می باشد.

۱۶- ذکر منابع و مأخذ گزارش:


تحقیقات میدانی




آرامگاه شیخ جابر انصاری ، آنکه تخریب شده ضلع غربی




ضلع جنوبی آرامگاه شیخ جابر انصاری



ارمنستان جامع تصویری - بیان





امام زاده جابر انصاری و مسجدی