

گزارش:

پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

مسجد مولا

تهیه کننده گزارش: غلام حسن رثوفی

۴۰۲۰

۱ - موقعیت طبیعی :

شیراز مرکز استان فارس، ۳۰°۰۰' کلیومتر مربع وسعت دارد. ارتفاع شیراز از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است و بین رشته کوههای زاگرس واقع است. در این منطقه آب و هوا معتدل، متوسط باران سالانه بین ۳۵ تا ۲۰۰ میلیمتر و متوسط دمای سالانه ۲۵ درجه و حداقل آن ۵ و حداکثر ۴۲ درجه ماتنگراید است. بارش عمدتاً بصورت باران در بخش‌های شمالی و روی کوهها غالباً برف می‌بارد. سطح آب در قسمتهای شرقی جنگله نزدیک دریاچه نمک بالاست. این جنگله از نظر خاک فنی و چزء نواحی حاصل‌خیز است.

۲ - موقعیت فعلی :

شیراز، خیابان زند باریک، میدان مولا

۳ - تاریخچه بنا :

اوخر فاجه و اوایل بهاری

۴ - مشخصات بنا :

وروادی این مسجد از جبهه شمالی آن می‌باشد. ابتدا در سردر ورودی تزئیناتی با کاشی معرق، (ستک مرمر و کیفه سگنی) که دارای خطوط ثلث می‌باشد به چشم

می خورد. تزیینات کاشی کاری و رودی با در در طرف در ورودی فرار گرفته که به طول 13° cm و به عرض 7° cm می باشد.

فلمهای جنوبی و شرقی و شمالی دارای رواق می باشد و شبستان این مسجد در ضلع غربی واقع شده است.

که این رواتها به وسیله هر قبیل هایی با تزیینات آجر و کاشی (معقل) مسقف گردیده است. ازارهای در این قسمت بنا جدید بوده و به وسیله سنگ گندمک تا ارتفاع 70cm کار شده است و بقیه بنا تا زیر پاکار از آجر بوده. ارتفاع رواتها تا کف فعلی بنا که یک پارچه از سنگ می باشد 4 متر می باشد.

رواق های ضلع جنوبی دارای 6 دهانه ورودی و یک راپله که به پشت بام ختم می شود و ضوخته این بنا در ابتدای همین ضلع (جنوبی) واقع شده است راپله دارای 2 متر عرض و بقیه رواتها $40/95 \text{ cm}$ بوده که بیش از آخرين دهانه که دارای $1/15 \text{ cm}$ می باشد. درون رواق ها طالبه هایی به عمق 44 سانتیمتر تعیی شده رواق های ضلع شرقی دارای 7 متر عرض و بقیه رواتها $73/65 \text{ cm}$ سانتیمتر می باشد، بین سوتها و دیوار رواق های به وسیله تیرک های چوبی کلاف کشی شده تا از دررهنگی فرس ها جلوگیری شود.

ضلع شمالی بنا

جهه شمالی بنا کاملاً جدید می باشد و دارای سقف شیروانی و در حال حاضر در حال مرمت می باشد ازارهای سنگی این ضلع دارای 9° cm ارتفاع و از سنگ گندمک بوده و ارتفاع هر قبیل های آن تا کف احتمالاً از 7 متر بیشتر می باشد. و دارای دو سوت به قطر 215 cm می باشد.

ضلع جنوبی بنا

زیارتین ضلع این بنا ضلع جنوبی مسجد می باشد که ایوان و محراب این مسجد در این قسمت واقع شده است با تزیینات معقلی یعنی نقیقی از آجر و کاشی که از رنگ های آبی لاجوردی، مشکی، زرد و آبی لیروزه ای استفاده شده است و در ترکیب این تزیینات کلمه ای... مکرراً نکرار گردیده است و سقف این ایوان مقرنس کاری های بسیار زیبایی می باشد.

محراب این بنا در وسط دیوار ضلع جنوبی واقع شده است. که دارای ابعادی به ارتفاع 22° cm و طول 19° cm و عرض 17° cm می باشد. ایوان ضلع جنوبی به وسیله راهروی کوچک به رواق های ضلع شمالی بنا ارتباط دارد و در در طرف ایوان ضلع جنوبی دور رواق فرار گرفته است.

شیستان مسجد

شیستان این مسجد در جبهه غربی بنا واقع شده است و دارای ۶ دهانه ورودی می‌باشد که اواخر دهانه سمت راست نسبت به پنجه کوچکتر می‌باشد و دارای ارتفاعی حدود 220 cm و عرض 115 cm بوده و پنجه دارای ارتفاعی حدود 35 cm و عرض 19 cm می‌باشد.

شیستان مسجد در کل دارای ۲۵ عدد سومن می‌باشد که ۱۲ عدد آن سرگی می‌باشد که در اصل از بنا قدم شیستان به جای مانده، که دارای ارتفاعی به اندازه 26 cm و قطر $1/4\text{ m}$ می‌باشد در دوران پهلوی به دلیل گنجایش کم و حجم زیاد نمازگزاران این شیستان را گسترش می‌دهند و از سومنهای مریخ با مستطیل شکل که دارای ازراوهای سرگی به ارتفاع 12 cm و قطر 18 cm سانتیمتر می‌باشد استفاده کردند.

در گوشه ضلع شمالی شیستان یک درب کوچک قرار گرفته که مستقیماً به کوچه پشت مسجد باز می‌شود که در اصل محل عبور و مرور خانمهای نمازگزار هنگام نماز بوده در انتهای جنوب غربی شیستان آبدارخانه قرار گرفته است که ورودی آن دارای عرض 12 m سانتیمتر بوده که از یک طرف به آبدارخانه و از طرف دیگر به وسیله یک دهانه 78 cm سانتیمتری باریک به وسیله پلاکانهایی به پشت‌بام مسجد متصل می‌شود.

در قسمت ضلع جنوبی شیستان محراب واقع شده است که دارای تزئینات کاریتندی و گره‌چینی و کاشی‌کاری می‌باشد، و همچنین دارای یک عدد کثیف که آیه‌ای از قرآن بر آن نوشته شده، درون محراب نصب گردیده است. کثیف بنام میرزا محمدعلی اشرف الوهاب ارجمندی بوده.

ارتفاع محراب تاکف مسجد 275 cm سانتیمتر بوده که تا ارتفاع 12 m سانتیمتری آن از ازراوهای سرگ مرمر تزئین یافته است.

حیاط مسجد

در حال حاضر کف حیاط به وسیله سیمان کلف فرش شده و در وسط حیاط حوض سرگی جدیدی قرار داده‌اند که در اطراف آن به وسیله لوله کشی، شهرهای آب متعددی جهت وضو گرفتن نمازگزاران قرار داده‌اند.

۵- نوع بهره‌برداری و خصوصیات بارز بنا:

از این بنا بهره‌برداری مذهبی می‌شود. فضای معماری این بنا از خصوصیات بارز آن می‌باشد.

۶- عوامل تزئین شده و نوع آنها :

کاربندیهای موجود در محراب شبستان و کاشی‌کاری معقلی در ایوان جنوبی و مقرنس‌کاری‌ها موجود در ایوان جنوبی و بالای رواق‌ها

۷- نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی

در حال حاضر این مسجد زیر نظر اداره اوقاف می‌باشد ولی هنوز در ردیف آثار تاریخی ثبت نشده.

۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات :

در حال حاضر جبهه شمالی بنا از طرف اوقاف در حال تعمیر و مرمت می‌باشد.

۹ - توضیح ضروری و اختصاصی بنا :

در شبستان ضلع غربی بنا دخل و تصرف زیادی صورت گرفته و همچنین ضلع شمالی بنا به کلی جدید مرمت شده است.

اشاره به اقداماتی که در دوره‌های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱ - توسعه و یا تعمیرات دخل و تصرف، انجام شده ناکنون :


در ضلع شمالی و شبستان غربی مسجد دخل و تصرفات زیادی بیهت توسعه آن شده است و از اره سینگن «کف رواقلها و کف حیاط هم تعمیر کلی گردیده است.



ایوان غرب مسجد




دانی بی بی میا مسجد در اهواز محله خوش شرق نزد



نمای دیوار شماری (بیرون) مسجد مولو
در حال مرمت (بیرون) (۱۰۰)



ایوان شرقی مسجد



اور گردش در حقیقت	
محلہ پروردہ	نیت آن
محلہ پروردہ	اون سچوں
محلہ	و تینوں دلستہ
محلہ	و تینوں
محلہ	مناس
محلہ	کارک