

گزارش:

پیشنهاد ثبت آثار در فهرست آثار ملی

# مسجد حاج نظام

تهیه کننده گزارش: محمدرضا آتشخانه - محمدحسن تقديری

۱۴۰۶

### ۱ - موقعیت طبیعی :

شهر شیراز بصورت جلگه‌ای هموار در بین رشته کوههای زاگرس با ارتفاع ۱۵۴۰ متر از سطح دریا و وسعت ۱۰۳۰۰ کیلومترمربع در بین طول شرقی ۵۴°۲۵' و ۵۶°۴۵' و عرض ۲۹°۳۰' و ۲۹°۴۰' قرار دارد. از نظر آب و هوایی در زمرة مناطق مختلف به شمار من رود. از نظر منابع آب زیرزمینی نسبتاً غنی بوده ولی از نظر آبهای سطحی و چشمه‌های محدود من باشد. در گذشته کشاورزی رونق خوبی داشته است. از نظر زلزله بر روی خط زلزله‌های ایران من باشد. کوههای محصور عمدتاً رسوبی آهکی بوده و مهدمندین منابع معدنی در جهت تولید سیمان من باشد.

### ۲ - موقعیت فعلی :

بنای مسجد حاج نظام در حد فاصل بین مدرسه خان و مجموعه ملک در محله امیان اسحاق پیگ بوده که این محل بعنوان اولین محله تاریخی شیراز به شمار من رود که این محله از جنوب به محله لب آب از شمال محله درب شازده از شرق به محله بالاکفت و از غرب به محله بازار من غ محدود من باشد.

### ۳ - تاریخچه بنا :

به علت بودن کثیره از تاریخ ساخت بنا اطلاع دقیق در دست نیست ولی با توجه به نحوه معماری و با توجه به بیوون تزئینات کالش و یا گچبری و استفاده از فرم در آجرچین به احتمال غریب به پیشین بنا مربوط به اوایل دوره صفویه و با اوایل زندیه من باشد.

#### **۴ - مشخصات بنا :**

این بنا از نظر فرم معماری بسیار خاص بوده و مشابه مساجد صدر اسلام می‌باشد (تاریخانه دامغان)، مسجد از سمت خارج هیچگونه تزئیناتی ندارد. ورودی بنا در سمت شمال واقع است در درون حیاط در سمت شمال دیوار با طاقه‌هایی با فرم تیزه‌دار تزئین شده است. شبستان اصلی در سمت شرق قرار دارد و به وسیله طاقه‌ای جناقی و عرقچین‌های ترکه‌ای پوشیده شده است که این شبستان شامل هشت عرقچین در دور دیف می‌باشد.

در سمت جنوب و غرب رواقی قرار دارد که فرم پوشش آن همانند شبستان اصلی است و محراب مسجد در رواق جنوبی قرار دارد. مسجد در سمت شرق و زیر شبستان دارای زیرزمینی بوده که فعلاً ورودی آن مسدود است.

#### **۵ - نوع بهره‌برداری و خصوصیات بارز بنا:**

بنا فعلاً به صورت کاربری مذهبی مورد استفاده است. از مشخصات خاص بنا فرم معماری آن که بصورت مساجد اوایل اسلام است را می‌توان نام برد و همچنین بنا از نظر سازه آجری بوده که در نما از سمت داخل تا ارتفاع ۵۰ سانتیمتر از ازاره سنگی دارد. طاقه‌ای جناقی و عرقچین‌های باپوشش ترکچین می‌باشد.

#### **۶ - عوامل تزئین شده و نوع آنها :**

این بنا تزئینات خاصی نداشته و فقط با فرم در آجرکاری تزئین شده است. تنها قسمت تزئینی در بالای محراب است که با کاشی معقلی تزئین شده است.

۷ - نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی  
این بنا در ردیف آثار تاریخی ثبت نشده و مالکیت آن اوقافی است.


۸ - اقدامات انجام شده در مورد بنا یا ذکر مشخصات :  
تاکنون اندام خاصی در مورد بنای مذکور انجام نگرفته است.

۹ - توضیح ضروری و اختصاصی بنا :  
این بنا به علت پلان معماری متھنس به فرد خود دارای ارزش تاریخی بوده و از لحاظ پوشش عرق جین‌ها دارای ارزش هنری می‌باشد.

اشارة به اقداماتی که در دوره‌های گذشته روی بنا انجام شده است.  
۱ - توسعه یا تعمیرات دخل و تصرف انجام شده تاکنون :

تمیرات غیراصولی در بنا انجام گرفته از آن جمله دیوارها و سقف شبستان اصلی با سیمان پوشش یافته که باعث بالارفتن رطوبت صعودی که از طرف بی ایجاد شده،  
شده است. در قسمت شرقی آبدارخانه‌ای ایجاد و راه ارتاطی به شبستان اصلی با شکافی دیواره ایجاد شده است.

شماره عکس:



شرح عکس: راهنما حفاظتی در مددگار



شماره عکس:

شرح عکس: حفاظتی در مددگار

شماره عکس:




شرح عکس: خانه میرزا مخدوم



شماره عکس:

شرح عکس: پل میرزا مخدوم



N

اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان	
عدهان پروژه	ثبت
پلان سنجاق نظام	حدهان نقطه
م. تعمیری ۱. آشنا نه	ترسیم
م. تعمیری ۱. آشنا نه	برداشت
$\frac{1}{200}$	متیاس
تاریخ	۱۴۰۵