



ریاست جمهوری  
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

# آب انبار باغچه شیخ

تهیه کننده: سیما علویه

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

تاریخ تهیه: تابستان ۸۲

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

۱۲۷۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ایست جمهوری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

گزارش ثبتی: آب انبار باغچه شیخ

تاریخ تهیه: تابستان ۸۳

تهیه کنندگان: سیما علویه

نقشه بردار: سیما علویه - رسول مشتاقیان

عکاس: سیما علویه

خدمات رایانه: صدیقه عبداللهی

شماره ثبت: تاریخ ثبت:

(استفاده از اطلاعات مندرج در این گزارش با ذکر مأخذ مجاز می‌باشد)

#### ۶- نوع و توضیحات مالکیت اثر:

بنا عام‌المنفعه است و در حال حاضر در مالکیت اداره اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

#### ۷- اقدامات انجام شده در مورد حریم اثر (حریم پیشنهادی):

حریم اثر تعیین نشده است و در حال حاضر حدود ۲ متری شمال و شرق بنا دیوار منازل مسکونی است و در ۲ متری غرب بنا نیز منازل مسکونی است. دور نا دور بنا اسفالت شده است.

#### ۸- ویژگی اثر:

شکل منظم و دقیق آن می‌باشد.

#### ۹- مشخصات اثر: (الف) تپه ——— ب) بنا (تزیینات، نوع مصالح، ابعاد و اندازه و...)

بنا به شکل ده ضلعی منظم می‌باشد که در ضلع شمالی و جنوبی دهانه برداشت آب قرار دارد. دهانه جنوبی مسدود شده است. در ضلع جنوبی دهانه آبریز آب دارد. در ضلع غربی جای سه پله باقی است که به پشت‌بام بنا می‌رود. بنا حدود ۱/۵ ارتفاع دارد که با توجه به دهانه برداشت آب و نیز اسفالت خیابان احتمالاً مقداری از بدنه بنا مدفون گشته است. مخزن ۱۰ ضلعی منظم است. هر ضلعی ۱۷۰ سانتی‌متر طول دارد. سقف مسطح شده است. مصالح سنگ و ساروج می‌باشد.

#### ۱۰- نوع بهره‌برداری اثر (قبلی، فعلی و پیشنهادی):

بنا در گذشته آب شرب اهالی را تأمین می‌نموده است. امروزه به محل ریختن آب کثیف و فاضلاب منازل اطراف بیرون آب‌تبار تبدیل گشته است.

#### ۱۱- توضیح دخل و تصرفات انجام شده و مشهور در اثر:

دور تا دور بنا اسفالت شده است. دهانه برداشت آب جنوبی مسدود گشته است و پله‌های ضلع غربی خراب شده است.

۱۲- توضیح تعمیرات گذشته اثر(بنا):

بنا مرمت نگشته است.

۱۳- شرح وضعیت موجود، خطرپذیری و آسیب‌های وارده (اگر آسیبی دیده است):

پلها آسیب دیده است نیز درب جنوبی مسدود شده است و بنا به محل تجمع انواع مگس و پشه و منبع آلودگی تبدیل شده است.

۱۴- توضیحات ضروری و اختصاصی اثر:

با توجه به قدمت بنا و معماری زیبای آن نیاز به ثبت در فهرست آثار تاریخی ضروری می‌نماید و نیز مسامحت از ریختن آب کثیف منازل به درون بنا و حفظ و حراست آن محسوس می‌باشد.

۱۵- ذکر منابع و مأخذ گزارش:

بازدید از بنا و گفتگو با اهالی محل و استعلام از اداره اوقاف و امور خیریه لاز و اداره ثبت اسناد و املاک لاز

۱۶- مدارک:



نمای شمال غربی



نمای شمالی آب انبار باغچه شیخ



نمای آب انبار باغچه شیخ



آب انبار باغچه شیخ




نمای غربی بنا



نمای جنوبی بنا

شمال  
↑



مقیاس 1:200	تاریخ	تأسیس	اداره کل عمران فرهنگی خارس
۱۳۷۲ / ۲۵ / ۲۵	۸۲	عمید کاغذی	معاون: پلان کتب انبار مانع ضعیف