



ریاست جمهوری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

حمام صدر آباد

تهییه‌کننده: کریمی وند - پاک نژاد

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

تاریخ تهییه: پائیز ۸۴

۱- موقعیت طبیعی اثر:

شیراز مرکز استان فارس ۱۰۵۳۱ کیلومتر وسعت دارد. از شمال به سپیدان، مرودشت و ارسنجان، از جنوب به جهرم و فیروزآباد، از شرق به استهبان و فسا و از غرب به کازرون و ممسنی محدود می‌شود. ارتفاع شیراز از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است. دشت شیراز در میان حصار کوهستانی واقع شده است. ارتفاعات شمالی آن را کوه بمو تشکیل می‌دهد که تنگ سعدی و تنگ الله اکبر این رشته را از هم جدا می‌سازد. دروازه قرآن در میان تنگ الله اکبر بنا شده است. در شرق نیز کوه مهارلو واقع شده است. در شمال و جنوب شیراز دو رودخانه خشک وجود دارد که سیلانهای کوههای شیراز را به سمت دریاچه مهارلو هدایت می‌کند. هوای شیراز بطور کلی معتدل با زمستانهای ملایم و تابستانهای گرم می‌باشد. براساس آخرین تقسیمات کشوری، این شهرستان دارای هفت نقطه شهری است و علاوه بر شیراز به عنوان مرکز استان، شهرهای زرقان، خرامه، داریون، سروستان، کوار و لپویی در این شهرستان واقع هستند. این شهرستان دارای شش بخش و ۸۱۲ آبادی است.

۲- موقعیت فعلی اثر:

استان فارس، شهرستان شیراز، شهر شیراز، خیابان لطفعلیخان زند، بازار حاجی، حمام صدرالدین

۳- مشخصات پلاک ثبتی اثر:**۴- تاریخچه و وجہ تسمیه اثر:**

این بنا به دوره قاجاریه تعلق دارد.

۵- سوابق پژوهشی اثر، شناسایی، بررسی، گمانهزنی، حفاری:

این اثر در سالهای گذشته توسط کارشناسان میراث فرهنگی شناسایی و در سال ۱۳۸۴ کلیه اقدامات ثبتی آن انجام پذیرفته تا پس از طرح و در شورای ثبت در فهرست آثار ملی قرار گیرد.

۶- نوع و توضیحات مالکیت اثر:

بنا مالکیت خصوصی است.



۷- مشخصات اثر - تپه:

۸- مشخصات اثر بنا:

پلان این بنا به شکل مستطیل می باشد. ورودی بنا دارای سه پله می باشد که با گذر از آنها به یک دالان کوچک که در پایین پله ها ساخته شده وارد می شویم و سپس با یک پله دیگر به فضای رختکن یا سربینه می رسیم. سربینه از ۴ شاه نشینکه دو به دو رو بروی یکدیگر قرار دارند، تشکیل شده است و یک آبنمای شش ضلعی کوچک به ابعاد هر ضلع ۴۰ سانتیمتر در مرکز آن بچشم می خورد. یک فضای کوچک نیز در سمت شمال غربی سربینه جلب توجه می کند که در گذشته از آن به عنوان چایخانه استفاده می شده است. یک دالان باریک به عرض و پهنای ۸۰ سانتیمتر راه ارتباطی بین سربینه و گرمخانه از ۴ ستون هشت ضلعی تشکیل شده که دو به دو رو بروی یکدیگر قرار دارند. پنج دوش احداث شده در گرمخانه در سمت غربی آن قرار دارند و دیواره های داخلی آن بوسیله طاقنماهایی پوشیده شده است. گرمخانه و سربینه دارای نورگیرهایی می باشد که بر فراز سقف و جهت روشنایی محوطه ایجاد شده است. مصالح عمده مورد استفاده در ساخت بنا شامل سنگ، آجر و ملات گچ و گل می باشد. خزینه آب گرم و تون یا آتشخانه حمام در سمت شمال حمام واقع است.

۹- ویژگی اثر:

۱۰- نوع بهره برداری اثر:

نوع بهره برداری از این اثر به صورت خدماتی می باشد.

۱۱- اقدامات انجام شده در مورد حریم اثر(حریم پیشنهادی):

تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

۱۲- توضیح دخل و تصرفات انجام شده و مشهود اثر:

احداث پنج دوش در داخل گرمخانه حمام و پوشاندن خزینه حمام از دخل و تصرفات صورت گرفته در این بنا است.

۱۳- توضیح تعمیرات گذشته در اثر:

تعمیرات انجام شده شامل:

۱- پوشش سیمان سفید در قسمتهای داخلی

۲- تعویض کف فرش حمام

۳- انجام کاشیکاری در دیوارهای داخلی بنا


۴- تعمیرات پشت بام حمام

۱۴- توضیحات ضروری و اختصاصی اثر:


۱۵- شرح وضعیت موجود خطرپذیری و دلایل آسیب‌های وارد:

این بنا یکی از حمامهای قدیمی در بافت قدیم شیراز می‌باشد و حفظ و نگهداری آن ضروری است.

۱۶- ذکر منابع و مأخذ گزارش:



حمام صدر آباد ، گرمخانه



دشنهای احداث شده در فضای گرمخانه

الجهل سنجان	مکان نمایش
سنجان	نیزه
سنجان	عده
سنجان	عده
سنجان	فیلم

