

گزارش

پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

منزل غضنفر همتی

تهیه کنندگان: سعید صفرزاده - جمشید اسدی پور



سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران



کتاب: _____
شماره: _____
پست: _____

بیت

خلاصه گزارش ثبت

فرد مضمون

۱. نام اثر:

۲. موقعیت اثر: افتخار بزرگ - علم سرخ - کوچه خاقانی - احمدی - پلاک ۶۷

۳. دوره: محله لعل

۴. فرم اثر: هیئت مرکزی و طرف ساخت و ساز دولتی

۵. مصالح: خشت، آجر، گچ، سیمان، چوب، آهک

۶. تزیینات: گچبری

۷. نوع مالکیت: خصوصی

۸. کاربری اثر: مسکونی

۹. توضیح ضروری: حفاظت دولتی در اثر

۱۰. مدارک پیوست: عکس، نقشه، نقشه ریز - سند عین - قرارداد

۱۴۹۹

۱- موقعیت طبیعی:

شیراز مرکز استان فارس ۱۰۳۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد ارتفاع این شهر از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است. شیراز در میان حصارهای کوهستانی واقع شده و زلزله‌های زیادی در این شهر به وقوع پیوسته است.

۲- موقعیت فعلی:

بنا در بافت قدیم شیراز، محله سراخ، کرچه خانقاه احمدی، پلاک ۶۷ واقع شده است.

۳- تاریخچه بنا:

بنا متعلق به دوره پهلوی اول است.

۴- مشخصات بنا:

ورودی بنا در سمت جنوبی است. ساخت و ساز این قسمت شامل دو طبقه که پله مرکزی در وسط قرار گرفته و دو اتاق هر کدام با دو سه درجه چوبی رو به حیاط دیده می‌شود نمای بالای درجه آجرکاری دست‌بندی است. زیرزمین این قسمت ساده با ازاره سنگی است. ساخت و ساز اصلی در سمت شمالی است که

همکف دارای سنگ ازاره است در طبقه فوقانی ایوان ستوندار با چهار ستون گچی و سرستونهای تزئینی گچبری و دو ستون نما در طرفین آنها دیده می‌شود. پنج درجه چوبی در پشت ایوان که به تالار اصلی بنا راه دارد.

۵- نوع بهره‌برداری و خصوصیات بارز بنا:
بهره‌برداری از بنا بصورت مسکونی است.

۶- عوامل تزئین شده و نوع آنها:
گچ‌بری سرستونها و آجرکاری در نما از عناصر تزئین بنا است.

۷- نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی:
مالکیت بنا خصوصی است.

۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات:

تهیه مدارک ثبت

۹- توضیح ضروری و اختصاصی بنا:

نگهداری بنا و ثبت آن ضروری می باشد.

اشاره به اقداماتی که در دوره های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱- توسعه و یا تعمیرات دخل و تصرف انجام شده تاکنون:

تعمیراتی در بنا انجام شده ولی تغییری در آن بنا صورت نگرفته است.

شماره عکس:




شماره عکس: نمای سردی صنایع معدنی


شماره عکس:



شماره عکس: جزئیات کتیبه‌های سردی در سرسبزهای ایوان



آراء و افکار جنرل، فوجی اسکول، لاہور	
مقام: لاہور، خیبر پختونخوا، پاکستان	
تاریخ: ۱۹۸۰ء	موضوع: تعمیر و ترمیم
مقام: لاہور	موضوع: تعمیر و ترمیم
مقام: لاہور	موضوع: تعمیر و ترمیم
مقام: لاہور	موضوع: تعمیر و ترمیم



انوارنگاه معمارانه و فنی ساختمان	
معماری و فنی	
تعداد	متر مربع
تعداد	متر مربع
تعداد	متر مربع
تعداد	متر مربع
تعداد	متر مربع