

«شودای شیت آثار ملی»

و گه مشتمل بر ۲۰۰ مدل که در آن از ۱۵۰ نمونه تأثیر

### Classification

242 J. M. BROWN

— 2 —

卷之三

تاریخ پیشنهاد: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ پیشنهاد دهنده: فرماندار شهرستان رامسر

تاریخ پرسی ۸۹/۰۵/۲۹  
مدرسی کنده: آریانه

گزارش

پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

# منزل محمود دهقان

تهیه کنندگان: سعید صفرزاده - جمشید اسدی پور

(P)

پژوهی اسلامی  
دانشگاه تهران



چاہل  
شصت  
پیش

بررسی

خلاصه گزارش نیش

جزل گور و صلی

ا. نام اثر:

ب. موقوعیت اثر: ساخت قدم پروردگار - خانه بو دروان - کوچه ۳۹ (نخجوانی) - مردمی مسخر  
شیخ علیخان (۲) - بیرون

ج. دوره: مکاتب رس

د. فرم اثر: هیئت مرکزی دو طبقه ساختمان دو طبقه

ه. مصالح: خشت، آجر، گل، چوب، لمع

و. ترتیبات: اولیکارس، آجرگاری

ای. نوع مالکیت: خصوصی

ب. کاربری اثر: مکانی - آباد

ج. توضیح ضروری: حدائق دسته ای از املاک

د. مدارک پیوست: عکس - نقشه مرسون - ساخت بیان (۱) - مظہر

#### ۱- موقعیت طبیعی:

شیراز مرکز استان فارس «۱۰۳۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. ارتفاع این شهر از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است. دشت شیراز در میان حصاری کوهستانی واقع شده و زلزله های زیادی در این شهر به وقوع بیوسته است.

#### ۲- موقعیت تاریخی:

بنا در بافت قدیم شیراز، محله گوده بان، کوچه ۳۹ (شهید سعادت) روپروری مسجد شیخ علیخان، پلاک ۲۸ واقع شده است.

#### ۳- تاریخچه بنا:

بنا متعلق به دوره قاجاری است.

#### ۴- مشخصات بنا:

وروودی بنا در سمت غربی است که با راهروی بلندی به حیاط مرکزی راه بیدا می کند که در سه طرف آن ساخت و ساز دیده می شود. در ضلع غربی دو انبار بزرگ با درگاهای چوبی دیده می شود که جزو بین دو درگ تزئینات کاشیکاری دارد. تالار اصلی بنا در ضلع شمالی است که دارای درگ چوبی بزرگ است اما قابای

جهاتیں نالاز هم دارای درک چوبی است. دو طرف درک نالاز دو چرخ کاشیکاری با موضوعات گل و مرغ و عبارات بسم‌الرحمن الرحيم و نصر من... و فتح فرب مشاهده می‌شود. در پایین دو چرخ کاشیکاری هم عبارات حسب الترمایشی عالیجا، آغلام رضا و کارخانه حقیر میرزا عبدالرازاق ۱۳۳۴ وجود دارد. انقهای سمت شمالی دارای نمای ساده‌تری است و بدنه آجری در سمت شرقی دارای تزیینات آجرکاری است. گفتگوی حیاط جدید و حوض فردوسی در آن قیده می‌شود.

#### ۵- نوع بهربرداری و خصوصیات بازدید:

کاربیت بنا مسکونی بوده که در حال حاضر به اینبار واحد تجاری تبدیل شده است.

#### ۶- عوامل تزیین شده و نوع آنها:

تزیینات کاشیکاری با استفاده از کاشی‌های خشن هفت زنگ و کاشی‌های نگینی و تزیینات آجرکاری از اهم تزیینات موجود در بنا است.

#### ۷- نوع مالکیت بنا و مشخصات بیت آن در ردیف آثار تاریخی:

مالکیت بنا خصوصی است.

۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات:

لهمه مدارک ثبتی

۹- توضیح ضروری و اختصاصی بنا:

با توجه به ارزش آن و موقعیت آن نیت، حفاظت و مرمت آن در اولویت فرار گیرد.

الشاره به اقداماتی که در دوره‌های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱- توسعه و یا تعمیرات دخل و تصرف انجام شده تاکنون:

نصف نصب در بجهه‌های قلعی در زیرزمینها و احداث سلف بیش ساخته در حداط از تغیرات پوچرد آمده من باشد.

شماره عکس



شوحکس: نمای بیرونی تالار شاهی

شماره عکس



شوحکس: خبرنگارستان شاهی کاری مطلع شاهی

شماره عکس:



شرح عکس: نمای شمالی فریزه زمینه‌ها

شماره عکس:



شرح عکس: بدهنه شرقی حاط

شماره هنری:




شماره هنری:




شوح هنری: گوشه‌ای از هنریات صلح غربی

شوح هنری: نمای هنری حیاط



لیست املاک موقت و مستغل کنندگان ثابت	
نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
جنسیت	جنسیت
نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
جنسیت	جنسیت
نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
جنسیت	جنسیت
نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
جنسیت	جنسیت



نامهای موردنیزه شده
دسترسی امن
پوشش گاز
پوشش آب
کمک
کمک
کمک
کمک

