



## گزارش

### پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

نام بنا: منزل راحمی

تهیه کننده گزارش: عبدالسعید صفرزاده

۱۸۶۱۷  
—————  
۲۷۵۳

تکمیل حدیث  
۲۷۵۳

#### ۱- موقعیت طبیعی:

شیراز مرکز استان فارس ۱۰۳۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد ارتفاع این شهر از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است. هوای شیراز معتدل و بارندگی های آن دوره ای است. بارش به صورت باران و روی کوهها غالباً برف می بارد. این جلگه از نظر خاک غنی است. شیراز بر روی خط زلزله واقع شده است.

#### ۲- موقعیت فعلی:

منزل راحمی در بافت قدیم شیراز و در محله قدیمی اسحق بیگ کوچه نصیر نظام پشت مسجد شیخ علی خان واقع شده.

#### ۳- تاریخچه بنا:

در حال حاضر بنا فاقد تزئینات است ولی فرم بنا همانند بناهای دوره قاجاری می باشد.

#### ۴- مشخصات بنا:

ورودی بنا از قسمت شرقی است که بدلیل تخریب کلی ضلع شرقی فاقد هشتی و دالان ورودی است. ضلع شمالی دارای پنج دری و تالار اصلی آن فاقد تزئینات می باشد. ضلع غربی شامل دو سه دری که در دو جانب پلکان واقع شده و اتاقها دارای سقف چوبی است. زیرزمینهای شمالی و غربی دارای تورگیرهای مشبک سنگی رو به حیاط است. پوشش کف حیاط جدید و حوض قدیمی آن پر شده است.

#### ۵- نوع بهره برداری و خصوصیات بارز بنا:

کاربری بنا بصورت مسکونی است. فرم معماری و همجواری با ابنیه بالارزش از ویژگی های این منزل تاریخی است.

۶- عوامل تزئین شده و نوع آنها:

تزئینات بنا محدود است و شامل آجرکاری نمای بیرونی چرخها و حجاری تورگیرهای زیرزمین و فواره حوض می باشد.

۷- نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی:

مالکیت بنا شخصی است و مالکیت فعلی آن سید اسد... راحمی می باشد در گذشته بنا متعلق به شخصی بنام ولدان بوده.

۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات:

تهیه مدارک و گزارش ثبتی.

۹- توضیح ضروری و اختصاصی بنا:

منزل راحمی در کنار تعدادی از منازل قدیمی و با ارزش همانند منزل کازرونیان، زنجیرچی و آموزگار واقع شده و به جهت مجموعه ای دارای ارزش است و لازم است پس از ثبت مورد توجه و حفاظت قرار گیرد.

اشاره به اقداماتی که در دوره های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱- توسعه و یا تعمیرات و دخل و تصرف انجام شده تاکنون:

قسمت شرقی بنا کاملاً از بین رفته و در سایر قسمتها دخل و تصرفی انجام نشده است. ۵/۳۰

تذکرهٔ بهریت

آب منکهای بنا

عکس شماره

عکس شماره



توضیح عکس و موقعیت آن *نمای غربی بنا*

توضیح عکس و موقعیت آن *نمای قسمت شمالی*

نقارک پیوست

۱- عکسهای بنا

عکس شماره

عکس شماره



توضیح عکس و مورثیت آن *مجموعه دریاچه نواره کبکی حوض بنا*

توضیح عکس و مورثیت آن *قسمتی از حیاط (منبع غریب و حوض)*