

گزارش

پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

دیرستان خدیجه کبری

تهیه کننده: سعید صفرزاده - جمشید اسدی پور

۴۰۳۱

کلی
شماره
پست



جمهوری اسلامی ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی

برگه

خلاصه گزارش ثبتی

۱- نام اثر: در بیان حدیقه کبری

۲- موقعیت اثر: عقبت میدان صوبان (نوری)

۳- دوره: پهلوی اول

۴- فرم اثر: مستطیل

۵- مصالح: کتب، ابر، چوب، دیگر

۶- تزئینات: کامیگاری

۷- نوع مالکیت: دولتی

۸- کاربری اثر: آرشیوئی

۹- توضیح ضروری: مغایرتی با نسخه

۱۰- مدارک پیوست: عکس، گزارش، ...

۱- موقعیت طبیعی:

شیراز شهری است به وسعت ۱۰۳۰۰ کیلومتر مربع که با ارتفاع ۱۵۴۰ متر از سطح دریا قرار دارد. در این شهر به دلیل واقع شدن بر روی خط زلزله، آسیب‌های فراوانی در طول زمان وارد آمده است.

۲- موقعیت فعلی:

بنا در بافت میانی شیراز، خیابان انوری، شماره ۲۵، جنب هتل جم واقع شده است.

۳- تاریخچه بنا:

بنا متعلق به دوره پهلوی اول است.

۴- مشخصات بنا:

این بنا در اصل با بنای مجاور خود یکی بوده و فضای حیاط آن با دیواری جدا شده است و در حال حاضر به مکان آموزشی تبدیل گردیده است. ورودی بنا در قسمت شمالی و دارای سردر سنگی با سنگهای تراش است. بر پیشانی طبقه فوقانی ورودی دو صحنه کاشی‌کاری با موضوع گل و بنه دیده می‌شود. فضای داخلی

بنا فاقد تزئینات است. در نمای رو به حیاط بنا در طبقه همکف سنگ تراش و طبقه فوقانی آجر به کار رفته دو صحنه دیگر کاشی کاری در بالای اتاقهای طبقه فوقانی دیده می‌شود و در بالای آن شیرسر به کار رفته است.

۵. نوع بهره‌برداری و خصوصیات بارز بنا:

کاربری بنا آموزشی است. استحکام و موقعیت مناسب از ویژگیهای بارز بنا می‌باشد.

۶. عوامل تزئین شده و نوع آنها:

صحنه‌های کوچک کاشی‌کاری با کاشی‌های خشتی هفت‌رنگ و شیرسرهای بنا از عوامل تزئین شده‌اند.

۷. نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی:

بنا متعلق به اداره آموزش و پرورش می‌باشد.

۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات:

تهیه مدارک و گزارش ثبتی

۹- توضیح ضروری و اختصاصی بنا:

لزوم نگهداری از بناهای باقی مانده به دلیل آسیب‌هایی که در آینده با توسعه شهرسازی به آن وارد می‌آید از نکات ضروری ثبت بنا می‌باشد.

اشاره به اقداماتی که در دوره‌های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱- توسعه و یا تعمیرات داخلی و تصرف انجام شده تاکنون:

در بنا به دلیل کاربری جدید تغییرات اندکی صورت گرفته که شامل نصب پنجره‌های فلزی، تعمیر پوشش کف اتاقها و حیاط و تأسیسات آب و برق و گاز

می‌باشد.

تدارک پیرست

۱- منگهای بنا

عکس شماره

عکس شماره



توضیح عکس و برآیند آن ورودی بنا

توضیح عکس و برآیند آن نمای بیرونی بنا

تدارک پیوست

۱- عکسهای بنا

عکس شماره

عکس شماره



توضیح عکس و توصیف آن جزئیات نمای بیرونی بنا

توضیح عکس و توصیف آن نمای بیرونی حیاط

