

گزارش

پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

مسجد امام حسن(ع) دهدق

تهیه کننده: سعید صفرزاده

۱- موقعیت طبیعی:

شهرستان آباده جزو مناطق مرتفع کشور به شمار می‌رود. در این شهرستان دو قسمت کوهستانی و دشت از بکدیگر مشابی‌اند. این شهرستان از نظر تقسیمات کشوری متشتمل بر پنج بخش مرکزی می‌باشد. روستای دهدق در پنج کیلومتری جنوب آباده واقع شده است.

۲- موقعیت فعلی:

این مسجد در ابتدای ورودی روستا قرار دارد.

۳- تاریخچه بنا:

زمان ساخت بنای فعلی به احتمال زیاد مربوط به دوره صفوی است و لی در دوره‌های بعد دخل و تصرف زیادی در نمایها اجام گردیده است.

۴- مشخصات بنا:

مسجد امام حسن مجتبی(ع) دهدق در کنار جاده آستانه رستا فرار دارد و در میان حیاط بزرگی واقع شده که روزگاری باخ بزرگی بوده است. همچنین در قسمت شمالی بنای مسجد باخ کوچکی نوسط افراد خیر به مسجد الحاق شده است. بنای فعلی در میان این دو حیاط بزرگ واقع شده است. اگر چه بنای مسجد

کوچک و مستعمل بر شیستان کوچک‌تر است ولی از زیبایی خاصی برخوردار است. رواق پوش ورودی بنا تنها تیزه‌دار و عرقچین مشاهده می‌گردد و در صحن شیستان که دو چون قطعه، نگهدارنده سقف می‌باشد. ناقهای گهره‌ای به کار رفته است. فضای داخلی مسجد بسیار ساده و تسبیمات معماري آن محدود می‌باشد. دو کتیبه سنگی در چونهای شیستان کارگذاشته شده که به دلیل فرمایش زیاد حاصل از نوعی اعتنادات خاص محلی قابل شناسایی کامل نبودند. یک سنگ کوچک مرمر نیز که کتیبه‌ای بر روی آن نوشته شده تیز متعلق به مسجد می‌باشد که فعلاً جداگانه نگهداری می‌شود. فضای کوچک در کنار شیستان وجود دارد که احتمالاً جهت خدمات رسانی به افرادی که در موقع مراسم به مسجد مراجعه می‌نمودند، استفاده می‌شده است.

۵- نوع بهربرداری و خصوصیات پازل بنا:

بهربرداری از بنا بصورت ملأهی است و سادگی و استحکام بنا از ویژگیهای آن می‌باشد.

۶- عوامل ترتیب شده و نوع آنها:

ترتیب‌اندیشی در بنا به کار نرفته است.

۷- نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی:

مالکیت بنا وقفی است و در ردیف آثار ملی به ثبت رسیده است.

۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات:

نهیه مدارک لیشی.

۹- توضیح ضروری و اختصاصی بنا:

بنا نیاز به توجه و جلوگیری از دخول و تصرف بیشتر دارد.

اشاره به اقداماتی که در دوره‌های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱- توسعه و با تعمیرات دخول و تصرف انجام شده ناکنون:

نمای بیرونی بنا در سالهای اخیر و با مصالح جدید نماسازی شده و در فضای داخلی هم در چند دوره متأخر اندود گچ به کار رفته و فسنهایی از بینجره‌ها هم مورد دخول و تصرف واقع گردیده است.




دو نمای از چهل و هشتادن ساله مسجد



گای در این میان، هنر روتا قهاد و دلخیوه در هنر ایرانی است. شده



مرداق پیش روی مرتا قهادی تیره وار



نام پنا	مسجد امام حسن (ع) دهدق
برداشت	س - صفرزاده
ترسیم	س - عبدالهی
مقیاس	۱:۱۰۰