

گزارش

پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

مسجد حاج علی رضا

تهیه کنندگان: سعید صفرزاده - جمشید اسدی پور

۱- موقعیت طبیعی:

شیراز مرکز استان فارس ۱۰۳۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد ارتفاع این شهر از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است. شیراز در میان حصارهای کوهستانی واقع شده و زلزله‌های زیادی در این شهر به وقوع پیوسته است.

۲- موقعیت فعلی:

بنا در بافت قدیم شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، بین چهارراه مشیر و سعراء نمازی، کوچه سیاوشان، پشت مسجد آقا احمد، پلاک ۲۵ واقع شده است.

۳- تاریخچه بنا:

بنا متعلق به دوره قاجاریه است.

۴- مشخصات بنا:

ورودی بنا در ضلع غربی است و در سه طرف حیاط مرکزی ساخت و ساز وجود دارد. در دو طرف غربی و شرقی حیاط شبستانهای مسجد ساخته شده که شبستان شرقی بزرگتر می‌باشد. ضلع شمالی نمای ساده دارد و شامل دو فضای کوچک با پنجره‌های فلزی است که مورد استفاده سرابدار مسجد است. در ضلع

شرقی ورودی دیگری وجود دارد که از آن استفاده نمی‌شود. بدنه جنوبی دارای تاق‌نماهای ساده است. به طوركلی تزئینات کمی در بنا دیده می‌شود و نمای بیرونی کاملاً ساده است.

۵. نوع بهره‌برداری و خصوصیات بارز بنا:
کاربری بنا مذهبی است.

۶. عوامل تزئین شده و نوع آنها:
فاقد تزئینات است.

۷. نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی:
مالکیت بنا اوقافی است.

۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات:

تهیه مدارک ثبتی

۹- توضیح ضروری و اختصاصی بنا:

بنا نیاز به مرمت و توجه بیشتر دارد.

اشاره به اقداماتی که در دوره‌های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱- توسعه و یا تعمیرات دخل و تصرف انجام شده تاکنون:

تعمیرات کمی در بنا انجام شده است.

شماره عکس:



شماره عکس: نمای بیرونی شیطان غربی

شماره عکس:



شماره عکس: نمای بیرونی شیطان شرقی

شماره عکس



شرح عکس: نمای بیرونی صحن شمالی

شماره عکس



شرح عکس: اتاق ماهای صحن جنوبی

