



ریاست جمهوری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

مسجد میر غلام علی

تئییه گننده: داریوش دشمن زیاری

شماره ثبت: ۱۳۷۴۹

تاریخ ثبت:

تاریخ تئییه: ۱۳۸۶/۶/۸

بسم الله الرحمن الرحيم

کازرون در مغرب شهرز و در جنگه ای به طول ۸۶ و عرض ۹۰ کیلومتر قرار گرفته و فاصله آن تا شهرز ۱۵۴ کیلومتر است. این شهرستان از طرف شمال و شمال شرقی به شهرستان مسنی و بهبهان ، از شمال شرقی و شرق به شهرستان شهرز ، از جنوب و جنوب غربی به شهرستان برزجان و از جنوب شرقی به شهرستان فیروز آباد محدود است. هر امتنا د ۵۱ درجه و ۳۵ دقیقه از نصف النهار شرقی نسبت به رصد خانه « گرینویچ » و ۲۹ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی نسبت به خط استوا قرار گرفته و از سطح دریا ۷۳۲ متر ارتفاع دارد. دمای این شهر حداقل به ۴۹ درجه بالای صفر و حداً بالای ۶ درجه زیر صفر می‌رسد و میانگین باران در سالهای کم باران کمتر از ۵۰۰ و سالهای باران تقریباً ۷۰۰ میلی متر است. ارتفاعات جنوبی از حاشیه غربی دشت ارزن می‌گذرد و ارتفاعات شمالی از کناره‌های رودخانه فهلیان و دامنه‌های جنوبی در ناحیه ماهور میلاتی گستره شده است.

از آنجایی که گروه نیت آثار ملی معنی در پیش ا gamm دادن کار و بیشتر شدن تعداد آثار ملی در شهرستان کازرون با معرفی گری از مساجد کازرون (جا دارد از اداره محترم اوقاف به خاطر همکاری که با گروه داشتند تقدیر و تشکر گرد) به شناسایی و نیت مسجد میر غلام علی این اثر مهم اقدام کردیم و ایندا از نقشه کشی و پیش اطلاعات محلی و پس از آن برای پیدا کردن پلاک نیتی اثر به اداره نیت استاندار کازرون مراجعت کرد (از این نهاد محترم به خاطر همکاری تقدیر و تشکر می‌شود) تا پلاک نیتی این اثر و دیگر اثرها را مشخص نماییم . تا کنون هر بنایی را که برای نیت انتخاب می‌کردیم تا اندازه ای با گمک های مردمی مرمت و از خراب شدن آن تا حدودی جلوگیری گردید بودند اما متناسبه این اثر به خصوص در ضلع شرقی دیوارها به طرز و حشتناکی کمانی شده که در صورت عدم بی توجهی به این اثر باعث تخریب آن می‌شود. این مسجد مائده دیگر مساجد کازرون زمان فاچاریه به سبک طاق جنایی و ستونهای قطور ساخته شده است. بکی از اهدافی که برای نیت این اثر تاریخی در نظر داشتیم علاوه بر معماری این اثر شناسایی آن به فرهنگ دوستان برای انسانی بیشتر و مهیا کردن برای تحقیق و پژوهش در این اثر می‌باشد.

۱- موقعیت طبیعی اثر:

کازرون در غرب شهریار و در جنگله‌ای به طول ۸۶ و عرض ۹۰ کیلومتر قرار گرفته و فاصله آن تا شهریار ۱۵۴ کیلومتر، تا بوشهر ۱۷۰ کیلومتر، تا اهواز ۲۲۴ کیلومتر و نیز تا پایتخت ۱۰۶۰ کیلومتر است. این شهرستان از طرف شمال و شمال شرقی به شهرستان ممسنی و بهبهان، از شمال شرقی و مشرق به شهرستان شهریار، از جنوب و جنوب غربی به شهرستان برازجان و از جنوب شرقی به شهرستان فیروزآباد محصور است. در امتداد ۵۱ درجه و ۳۵ دقیقه از نصف النهار شرقی نسبت به رصدخانه «گرینویچ» ۲۹ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی نسبت به خط استوا قرار گرفته و از سطح دریا ۷۳۲ متر ارتفاع دارد. دمای این شهر حداقل به ۴۹ درجه بالای صفر و حداکثر به ۶ درجه زیر صفر می‌رسد و میانگین باران در سالهای کم باران کمتر از ۵۰۰ و سالهای باران تقریباً ۷۰۰ میلی متر است. از تفاوتات جنوبی از حاشیه غربی دشت ارزن می‌گذرد و از تفاوتات شمالی از کناره‌های رودخانه قله‌بان و دامنه‌های جنوبی در تابعه ماهور میلاتی گستردگی شده است. مسجد میر غلام علی دارای طول ۲۷/۲' و عرض ۳۹' ۵۱' ۳۴' ۵۳' و ارتفاع ۸۵۶ می‌باشد.

۲- موقعیت فعلی اثر:

استان فارس- شهرستان کازرون- بخش مرکزی- خیابان نوحید- کوچه کناری مسجد میر ابراهیم- مسجد میر غلامی علی

۳- مشخصات پلاک نیمی اثر:

پلاک نیمی ۱۵۲۹ قطعه بک بخش ۷ فارس

۴- تاریخچه و وجه تسمیه:

مسجد میر غلام علی مربوط به دوره قاجاریه و از آنجایی که متعلق به آقای میر غلام علی بوده به این نام اشتهر باقی است.

۵- سوابق پژوهشی اثر، شناسایی، بررسی، گمانه زنی، حفظی:

ناکنون هیچ گمانه زنی و حفظی در محل صورت نگرفته و تنها در تاریخ ۸۴/۶/۱ مورد بررسی و شناسایی فرار گرفته است.

۶- نوع و توضیحات مالکیت اثر:

مالکیت اثر دولتی بوده و مربوط به اداره اوقاف کازرون می‌باشد.

۷- مشخصات انو - تپه:

۸- مشخصات انو - بنا:

مسجد میر غلام علی دارای ۱ درب ورودی از سمت شمال می باشد که پس از داخل شدن وارد حیاط مریع شکل شده (متاسفانه دیوار ضلع شرقی حیاط برای تعمیر تخریب شده و هنوز درست نشده است) در قسمت غرب درب ورودی ایوان مانندی قوی دارد و به اختصار زیاد در قسمت شرقی درب ورودی به این صورت بوده که تخریب شده است. نمای ورودی دارای درب می باشد که دهنه آن بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ سانتی متر متفاوت است . غضای داخل شبستان مسجد دارای ۸ ستون مریع شکل به طول و عرض و ارتفاع $170 \times 150 \times 150$ سانتی متر و سقف های جناحی شکل به ارتفاع ۳,۹۰ متر روی آن سوار شده است. در ضلع طولی جنوبی ۴ طلاچه تعبیه شده است. محراب در این مسجد مشاهده نمی شود. طول و عرض شبستان $19 \times 9,70 \times 4,30$ می باشد (تصاویر ۸-۱)

۹- ویژگی انو:

ترتیبات خاصی در مسجد به کار گرفته نشده و تنها ستونها و سلف جناحی مسجد به آن جذابیت بخوبیده است. مصالح به کار رفته در این بنا از سنگ و گچ و در ابعاد متفاوت می باشد (تصاویر ۹-۱)

10- نوع بهره برداری اثر:

این مکان با توجه به سبک معماری از ابتدا تنها کاربرد مسجد داشته و هم اکنون به علت نم و رطوبت و ریزش گچ ها بلا استفاده مانده است. (تصاویر ۱-۸)

11- اقدامات انجام شده در مورد حریم اثر (حریم پیشنهادی):

تا کنون هیچ اقدامی برای حریم اثر صورت نگرفته است.

12- توضیح دخل و تصرفات انجام شده و مشهود در اثر:

هیچ دخل و تصرفی در مسجد دیده نمی شود.

۱۳- توضیح تعمیرات گذشته اثر:

با توجه به ریزش گچ داخل مسجد و همچنین چند لایه بودن آن نشان دهنده تعدد دفعات تعمیر می باشد.^۴ مرتبه تعمیر شده است)

۱۴- توضیحات ضروری و اختصاصی اثر:**۱۵- شرح وضعیت موجود خطر پذیری و دلایل آسیب های وارد:**

بنای مسجد به دلیل اینکه مدت زیادی از تعمیر آن می گذرد احتیاج به تعمیر اساسی دارد چرا که از یک طرف لایه ای گچی آن در حال ریزش است و از طرف دیگر دیوارهای انتهایی شبستان در اثر فشار وارد به آن حالت کمتری به خود گرفته است و لازم است که حتماً تعمیر شود تا از ریزش آن جلوگیری شود (تصاویر ۱-۸).


۱۶- ذکر منابع و مأخذ گزارش:




تصویر ۱- نمای کنی بنای مسجد میر غلامعلی دید از شرق؛ ف. ۷.ن. ۱.



تصویر ۲- نمای کلی درب ورودی و تغایریب دیواره ضلع شرقی بنای مسجد میر غلامعلی دید از جنوب؛ ف. ۷.ن. ۲.




مساریل میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان	5
نهاده گذشته	کاظم امیر عصمتی
مسدی میر علام علی	تلخه ها
ملیمان ۱/۱۰۰	تاریخ: ۸۴/۶/۱۲
پلان	نوع نقشه



0

5

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس	
تھیہ کننده	کاظم امیر عضدی
نام بنا	مسجد میر غلام علی
مقیاس	1/100
تاریخ :	84/6/12
نوع نقشه	برش A-A



سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس	لهمه کنده	کاظم امیر عضدی
مسجد میر دادگر علی	نام نهاد	نام نهاد
مقابس ۱۰۰	تاریخ : ۱/۱۰/۸۴	جایزه
B-B	بروش	نوع نشانه